



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ
ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
Број: 404-02-271/3/2010-04
Београд: 3. септембар 2010. године

**Јавна набавка број О/ 113-2010 Извођење радова на доградњи дела објекта на дечијем
вртићу Буцко у Сокобањи, општина Сокобанја**

Дана 2. септембра 2010. године, потенцијални понуђач поставио је следећа питања:

1. У предмеру машинских радова тражи се испорука и уградња циркулационе пумпе 2 ½“, а испод тога запорни вентили 5/4“. Да ли су димензије ове опреме тачне?
2. Колика је снага топловодног котла који се тражи у предмеру?

Одговор:

1. Димензије дате у конкурсној документацији нису тачне. Наиме, ради се о техничкој грешци и овим путем се врши исправка тако што се сада у предмеру машинских радова тражи испорука и уградња циркулационе пумпе TOP- S 30/10 уместо циркулационе пумпе 2 ½“, како је је наведено. Димензије за запорни вентил остају непромењене.
2. Снага топловодног котла који се тражи у предмеру је 400w.



Доставити:

- наслову
- свим потенцијалним понуђачима који су преузели конкурсну документацију
- архиви